

Fra: Alsvik Mette
Sendt: 22. mai 2019 13:05
Til: 'Våge, Vegard T.'
Kopi: Eiterjord Gunnar; Lindby Marianne; Martinsen Odd-Are; Humal Roman; Gilje Anne-Merete; Bendixen Marit Sundsvik (fmromsb@fylkesmannen.no)
Emne: SV: Melding om alvorlig uønsket hendelse - Utfylling Solbakk E02
Vedlegg: SF _ Vaskeclass_Rør i Åpen Grøft.pdf; Sluttrapport av nedgravd avløpssystemet E02 Solbakk.pdf; Oversikt.png

Hei.

Figur 1 viser det som var vaskeclass for entreprisen E02. Vannet ble pumpet opp og over i sandfang som er til høyre i bildet.

Figur 2 viser dagens situasjon.

Det er blitt utført spyling av rør inn til sandfang. Prøve fra grus/slam fra avløpsrør er sendt inn til analyse.

Vedlagt er også rapport fra kamera av sandfang.

Riskovurdering: Vi har ikke prøver av det som måtte være av slam fra selve vaskeclassen. Heller ikke fra det som måtte ligge i bunnen av sandfangen.

Vann fra vaskeclass er blitt pumpet opp til sandfang. Kilder til forurensning til vaskeclass er det som vaskes av maskiner som olje diesel osv.

Mye av oljen kan vi vente er blitt pumpet sammen med vann over til sandfang med avløp til oljeavskiller. Dekket til vaskeclassen vil være inntakt dersom den ikke er fjernet. Over er det i dag asfaltert veg og midtrabatt.

Kostnad: Et grovt overslag, kan anta vi må ha 10 dager med gravemaskin med mannskap. Rundt 1-1,5 mill.

Til opplysning er det også en septiktank som også er fylt over, denne er i dag under rundkjøring. Vi er ikke ferdig med å undersøke denne.

Vedlagt er også en rapport fra saneringen av området.

Dersom det er aktuelt med en befarings vil det være fint om vi kan få det til innen kort tid, da arbeidene i området nå vil gå videre til å etablere bussterminalen.



Figur 1: Tidligere vaskepass. Vann ble pumpet fra vaskepass, til sandfang med avløp til oljeavskiller



Figur 2: Sandfang og vaskepass under ferdig etablert veg.



Figur 3 Kamerainspeksjon

Med helsing

Mette Alsvik

Fra: Våge, Vegard T. [mailto:vetva@fylkesmannen.no]

Sendt: 16. mai 2019 13:10

Til: Alsvik Mette <mette.alsvik@vegvesen.no>

Kopi: Eiterjord Gunnar <gunnar.eiterjord@vegvesen.no>; Gilje Anne-Merete <anne-merete.gilje@vegvesen.no>; Lindby Marianne <marianne.lindby@vegvesen.no>; Bendixen, Marit Sundsvik <fmromsb@fylkesmannen.no>

Emne: SV: Melding om alvorlig uønsket hendelse - Utfylling Solbakk E02

Hei igjen Mette,

Ang. beslutning av beslutning om flytting av vaskeplassen skriver du:

«Vaskeplass er plassert under ferdig etablert vei. Her må vi avklare med dere om denne kan bli stående eller om den skal graves frem.»

Det er litt uklart for oss om hva som faktisk er vaskeplassen. Er vaskeplassen noe som dere vet ligger under ferdig asfaltert vei basert på tegninger? Hvilke vurderinger gjør dere i forhold til en eventuel oppgraving av vaskeplass med tanke på miljørisiko, kostnad etc.?

Med vennlig hilsen

Vegard T. Våge
rådgiver



Fylkesmannen i Rogaland

Telefon: 51 56 88 20

E-post: vetva@fylkesmannen.no

Web: www.fylkesmannen.no/ro

Fra: Våge, Vegard T.

Sendt: onsdag 15. mai 2019 13:30

Til: 'Alsvik Mette' <mette.alsvik@vegvesen.no>

Kopi: Eiterjord Gunnar <gunnar.eiterjord@vegvesen.no>; Gilje Anne-Merete <anne-merete.gilje@vegvesen.no>; Lindby Marianne <marianne.lindby@vegvesen.no>; Bendixen, Marit Sundsvik <fmromsb@fylkesmannen.no>

Emne: SV: Melding om alvorlig uønsket hendelse - Utfylling Solbakk E02

Hei Mette,

Takk for oppdatering og bilder. Vi kommer tilbake ang. beslutning om vaskeplassen under ferdig etablert vei.

Med vennlig hilsen

Vegard T. Våge
rådgiver



Fylkesmannen i Rogaland

Telefon: 51 56 88 20

E-post: vetva@fylkesmannen.no

Web: www.fylkesmannen.no/ro

Fra: Alsvik Mette <mette.alsvik@vegvesen.no>

Sendt: onsdag 15. mai 2019 10:06

Til: Våge, Vegard T. <vetva@fylkesmannen.no>

Kopi: Eiterjord Gunnar <gunnar.eiterjord@vegvesen.no>; Gilje Anne-Merete <anne-merete.gilje@vegvesen.no>; Lindby Marianne <marianne.lindby@vegvesen.no>; Bendixen, Marit Sundsvik <fmromsb@fylkesmannen.no>

Emne: SV: Melding om alvorlig uønsket hendelse - Utfylling Solbakk E02

Status så langt

Oppryddingen blir tett fulgt opp av SVV daglig.
Entreprenør på E08, Stangeland bistår det praktiske

Henriksen Oljetransport utfører tømning og renhold av oljeavskiller og avløpsrør.

Her er noen bilder:



Oljeavskiller intakt. Kum er pumpet og vasket av Henriksen Oljetransport.

Tyder på at prosedyrer for ettersyn og vedlikehold av oljeavskiller har sviktet da denne var full.

Siste sandfangskum før utslipp er avdekket
Prøver er tatt.



Rør fra verksted og vaskeplass til Oljeavskiller.

Disse spyles og tømmes for oljeholdig avfall



Rør fra Vaskeplass spyles.

Vaskeplass er plassert under ferdig etablert veg.

Her må vi avklare med dere om denne kan bli stående eller om den skal graves frem.



Spyling av rør fra verksted og verkstedgrav.

Etter kabelpåvisning blir denne gravet frem og fjernet.

Med helsing

Mette Alsvik

Fra: Våge, Vegard T. [<mailto:vetva@fylkesmannen.no>]

Sendt: 14. mai 2019 15:14

Til: Alsvik Mette <mette.alsvik@vegvesen.no>

Kopi: Eiterjord Gunnar <gunnar.eiterjord@vegvesen.no>; Gilje Anne-Merete <anne-merete.gilje@vegvesen.no>; Lindby Marianne <marianne.lindby@vegvesen.no>; Bendixen, Marit Sundsvik <fmromsb@fylkesmannen.no>

Emne: SV: Melding om alvorlig uønsket hendelse - Utfylling Solbakk E02

Hei Mette,

Takk for informasjon.

Kunne du presisert om det har vært noe oljelekkasje fra oljeavskilleren/oljeholdige rør? Har du bilde av situasjonen? Og har dere en ansvarlig aktør for oppryddingen av oljeavfall og oljeholdig utstyr, og hvor det skal leveres?

Vi vil vurdere møte og befaring avhengig av alvorlighetsgraden til hendelsen.

Med vennlig hilsen

Vegard T. Våge
rådgiver



Fylkesmannen i Rogaland

Telefon: 51 56 88 20

E-post: vetva@fylkesmannen.no

Web: www.fylkesmannen.no/ro

Fra: Alsvik Mette <mette.alsvik@vegvesen.no>

Sendt: tirsdag 14. mai 2019 14:39

Til: Våge, Vegard T. <vetva@fylkesmannen.no>; Bendixen, Marit Sundsvik <fmromsb@fylkesmannen.no>

Kopi: Eiterjord Gunnar <gunnar.eiterjord@vegvesen.no>; Gilje Anne-Merete <anne-merete.gilje@vegvesen.no>; Lindby Marianne <marianne.lindby@vegvesen.no>

Emne: Melding om alvorlig uønsket hendelse - Utfylling Solbakk E02

I forbindelse med bygging av kollektivterminal på utfylt område på Solbakk har hovedentreprenør på E08 avdekket et betonggulv fra tidligere verksted som ikke var fjernet etter E02. Ved byggherrens befarings ble det også observert avløpsrør fylt med oljeholdig slam. Entreprenør som hadde ansvar for oppryddingen av riggområdet på E02, bekreftet at oljeavskiller var tømt og vasket. Videre skulle tanken være delvis fjernet og fylt med pukk. Vi valgte likevel å gjøre nærmere undersøkelser av stedet hvor oljeavskilleren skulle ha stått. Kontrollen avdekket at oljeavskilleren lå under et lag med sprengstein, men var inntakt og fylt med olje, et innholdt på rundt 11m3.

Vi håndterer dette videre som en som en K4 hendelse.

Videre utføres det nå avdekking av oljeholdige rør med sanering og fjerning av oljeholdig avfall.

Vi ser det kan være greit vi tar et møte om saken. Eventuelt også en befarings.

Med hilsen
Mette Alsvik

Prosjekt: E39 Eiganestunnelen rv.13 Ryfast
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861 LEIKANGER
Besøksadresse: Bergelandsgata 30, STAVANGER
Mobil: +47 95170804 **e-post/Skype:** mette.alsvik@vegvesen.no
www.vegvesen.no **e-post:** firmapost-vest@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?